


Les 10 KPI clés à monitorer pour une gestion de sites industriels optimale



1

Coût de production par unité

Coût de main-d'œuvre, coût des matières premières, coûts énergétique

2

Capacité de production inutilisée

3

Taux de service

4

Rotation du personnel

5

Niveau des encours

6

Taux de rentabilité

Par produit ou par ligne de production

7

Taux de rejet ou de rebut

8

Taux de rotation des stocks

Plus le taux de rotation est élevé, plus il est dynamique

9

Taux de livraison dans les délais

10

Taux de performance de la maintenance

